

吹き付け石綿等が残存している区有施設

2018.10.1
現在

新宿区では、平成17年9月より、施設の安全を確保するため、公衆便所等を含む全施設(234施設)について、アスベスト含有分析調査等により、吹き付け石綿などのアスベストの存否確認をおこなってまいりました。

アスベスト含有分析調査や既に存否が確認されていた施設を合わせ、全施設の内37の施設でアスベストの含有が確認されました。

平成17年の調査以降、アスベスト除却工事を進め、現在では残り7施設でアスベストが残存しています。

まだアスベストが残存している施設については、アスベストの状態が安定しているため、引き続き適正な維持管理を実施して、改築・改修時期に除去等を実施していきます。

吹き付け石綿等が残存している区有施設は、以下のとおりです。

アスベストの種類*1

凡 例	種 類
1	吹き付けアスベスト
2	吹き付けロックウール
3	吹き付けパーミキュライト
4	吹き付けパーライト
5	吹き付け発泡ケイ酸ソーダ
6	塗り壁材(ひる石プラスター)
7	屋根用折版裏断熱材

吹き付け石綿等状態*2

損傷あり	損傷等があるもので、今後飛散のおそれがあるため安全を見越して工事を行うもの	除去等
局所的な損傷	部分的に損傷等はあるが、局所的で拡大が見られず安定しており、飛散のおそれがないもの	要観察

含有分析調査結果*3

各 部 位	凡 例
含有分析した部位	◎
含有分析した部位の材料と同じ材料(推定)	○

吹き付け石綿及び石綿含有吹き付け岩綿等残存施設一覧

種別	施設名	階	室名	部位	吹き付け石綿等					処理			備考	調査で含有が確認された部位*3
					種類*1	名称	状態*2	施工年	対象面積	処理方法	処理年	方針		
子ども家庭部														
《保育園》	東五軒町保育園 (児童館、 地域交流館併設)	1F	保育室 (2才児)	天井	1	トミック	不明	1965	44.1	囲い込み済	1987	要観察		
		1F	保育室 (3才児)	天井	1	トミック	不明	1965	37.1	囲い込み済	1987	要観察		
		1F	保育室 (4才児)	天井	1	トミック	不明	1965	35.8	囲い込み済	1987	要観察		
		1F	廊下	天井	1	トミック	不明	1965	29.0	囲い込み済	1987	要観察		
		2F	保育室 (0才児)	天井	1	トミック	不明	1965	47.0	囲い込み済	1987	要観察		
		2F	保育室 (1才児)	天井	1	トミック	不明	1965	40.6	囲い込み済	1987	要観察		
		2F	廊下	天井	1	トミック	不明	1965	17.0	囲い込み済	1987	要観察		
		2F	玄関ホール (1階吹抜)	天井	1	トミック	不明	1965	17.0	囲い込み済	1987	要観察		
	旧新宿第二保育園 (地域交流館併設)	1F	ポンプ室	天井・ 壁	1	トミック	局所的な 損傷	1976	24.0	封じ込め済	1987	要観察		
		3F	機械室	天井・ 壁	1	トミック	局所的な 損傷	1976	40.0	封じ込め済	1987	要観察		
3F		電気室	天井・ 壁	1	トミック	表面安定	1976	28.0	封じ込め済	1987	要観察			
子ども家庭部計	2 施設		11 箇所				残存面積		359.6 m ²					
健康部														
《元気館》	元気館	B1	機械室	天井・ 壁	2	吹付岩綿	局所的な 損傷	1973	262.2	封じ込め済	2003	要観察		
		B1	電気室	天井・ 壁	2	吹付岩綿	局所的な 損傷	1973	117.2	封じ込め済	2003	要観察		
		1F	娯楽談話室	天井	2	吹付石綿	表面安定	1973	118.0	封じ込め済	2002	要観察		
		1F	サークル室	天井	2	吹付石綿	表面安定	1973	80.0	封じ込め済	2002	要観察		
		1F	サークル室	壁	2	岩綿吸音 材充填	不明	1973	99.8	囲い込み状 態		要観察		
		1~2F	階段室	天井	2	吹付石綿	表面安定	1973	26.0	封じ込め済	2002	要観察		
健康部計	1 施設		6 箇所				残存面積		703.2 m ²					
都市計画部														
《住宅》	西新宿 四丁目アパート	1~3F	3DK住戸 ×30戸	天井	3	ひる石吹 付	損傷あり	1973	1,215.0	囲い込み済	2006	要観察		◎
都市計画部計	1 施設		1 箇所				残存面積		1,215.0 m ²					
区長部局計	4 施設		18 箇所				残存面積		2,277.8 m ²					

吹き付け石綿及び石綿含有吹き付け岩綿等残存施設一覧

種 別	施 設 名	階	室 名	部 位	吹 き 付 け 石 綿 等				処 理			備 考	調査で含 有が確認 された部 位 *3
					種類 *1	名 称	状態*2	施工年	対象面積	処理方法	処理年		

教育委員会														
《小学校》	早稲田小学校	3F	音楽室	壁	1	吹付石綿	不明	不明	90.0	囲い込み済	1987	要観察		
	天神小学校	1F	給食室・休憩 室	天井内 梁	1	吹付石綿	不明	1974	7.2	囲い込み状 態		要観察	点検口なし、耐 火被覆未確認	
		1~4		廊下	鉄骨梁	1	吹付石綿	不明	1974	16.8	囲い込み状 態		要観察	
	落合第三小学校	4F	音楽準備室	天井	3	1/10吹付	表面安定	1973	26.0	封じ込め済		要観察		◎
小学校計	3 施設				4 箇所			残 存 面 積	140.0 m ²					
教育委員会計	3 施設				4 箇所			残 存 面 積	140.0 m ²					

区有施設残存状況														
総合計	7 施設				22 箇所			残 存 面 積	2,417.8 m ²					