新宿区地盤資料

調査整理番号　023-055

所在地　東京都新宿区新宿二丁目３－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				埋土	暗茶褐	
	3.10	3.10		ローム	茶褐	9/23 5.50
	5.90	2.80		凝灰質粘土	黄褐灰	
	7.50	1.60		凝灰質粘土	暗灰	
	8.90	1.40		凝灰質粘土	暗緑灰	
	10.70	1.80		凝灰質粘土	乳灰	
	11.10	0.40		砂質粘土	乳黄灰	
	11.80	0.70		粘土混り細砂	暗灰	
	15.00	3.20		砂混り粘土	暗灰	
	19.90	4.90		砂質粘土	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/16	1/15		2/31	1.9
1.46					
2.15	1/11	1/11		3/32	2.8
2.47					
3.15	1/11	1/11		3/30	3
3.45					
4.15	1/11	1/11		3/30	3
4.45					
5.15	1/11	1/11		3/30	3
5.45					
6.15	1/11	1/11		3/32	2.8
6.47					
7.15	1/11	1/11	2/11	4/30	4
7.45					
8.15	1/11	2/11	2/11	5/30	5
8.45					
9.15	3/11	5/11	7/11	15/30	15
9.45					
10.15	3/11	4/11	6/11	13/30	13
10.45					
11.15	3/11	3/11	3/11	9/30	9
11.45					
12.15	9/11	12/11	15/11	36/30	36
12.45					
13.15	28/8	22/8		50/18	83.3
13.33					
14.15	10/11	12/11	12/11	34/30	34
14.45					
15.15	6/11	8/11	11/11	25/30	25
15.45					
16.15	5/11	6/11	10/11	21/30	21
16.45					
17.15	4/11	5/11	9/11	18/30	18
17.45					
18.15	5/11	6/11	6/11	17/30	17
18.45					
19.15	5/11	5/11	5/11	15/30	15
19.45					
20.15	6/11	7/11	8/11	21/30	21
20.45					
21.15				19/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.60
2.70
24.90
2.30
30.26
5.36
砂質粘土
暗灰
硬質粘土
暗灰
砂礫
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.26
26.02
26.05
27.15
27.23
28.15
28.26
29.15
29.25
30.15
30.26
6 7 8 / 30
5 6 8 19 / 30
5 6 10 21 / 30
6 8 12 26 / 30
8 13 16 37 / 30
44 6 / 1 50 / 11
50 / 3 50 / 3
50 / 8 50 / 8
45 5 / 1 50 / 11
50 50 / 10
43 7 / 1 50 / 11
21
19
21
26
37
136
500
188
136
150
136