# 新宿区地盤資料

調査整理番号　030-034

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目２９－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

| 標尺 | 深度 | 層厚 | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 孔内水位／測定月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.70 | 0.70 | | 埋土 | 茶褐 | |
| | 3.30 | 2.60 | | ローム | 茶褐 | 2.60 ▽ |
| | 6.30 | 3.00 | | 凝灰質シルト | 灰茶褐／暗灰／暗黄灰 | |
| | 7.60 | 1.30 | | 凝灰質粘土 | 暗黄灰 | |
| | 8.70 | 1.10 | | 腐植土質粘土 | 黒褐 | |
| | 10.20 | 1.50 | | 凝灰質粘土 | 暗灰 | |
| | 10.70 | 0.50 | | 細砂 | 暗青灰 | |
| | 11.80 | 1.10 | | 礫混り細砂 | 暗青灰 | |
| | 14.30 | 2.50 | | 砂礫 | 暗青灰 | |
| | 14.70 | 0.40 | | 礫混り細中砂 | 暗青灰 | |
| | 16.05 | 1.35 | | 砂礫 | 暗青灰 | |
| | 19.30 | 3.25 | | 硬質シルト | 青緑灰／暗青灰／暗灰 | |
| | 19.80 | 0.50 | | 細砂 | 暗灰 | |

標準貫入試験

| 深度 | 10cmごとの打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 | N値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1/13 | 1/9 | 1/8 | 3/30 | 3 |
| 2.15 | 1/18 | 1/13 | | 2/31 | 1.9 |
| 3.15 | 1/21 | 1/9 | | 2/30 | 2 |
| 4.15 | 1 | 1 | 1 | 3/30 | 3 |
| 5.15 | 1/19 | 1/11 | | 2/30 | 2 |
| 6.15 | 1/8 | 1/12 | 1/13 | 3/33 | 2.7 |
| 7.15 | 1/11 | 1 | 1/9 | 3/30 | 3 |
| 8.15 | 1 | 3 | 3 | 7/30 | 7 |
| 9.15 | 1 | 1 | 2 | 4/30 | 4 |
| 10.15 | 5 | 8 | 15 | 28/30 | 28 |
| 11.15 | 11 | 15 | 16 | 42/30 | 42 |
| 12.15 | 40 | 10/4 | | 50/14 | 107 |
| 13.15 | 42 | 8/2 | | 50/12 | 125 |
| 14.15 | 21 | 15 | 14/8 | 50/28 | 53.6 |
| 15.15 | 26 | 24 | | 50/20 | 75 |
| 16.15 | 6 | 7 | 8 | 21/30 | 21 |
| 17.15 | 5 | 6 | 7 | 18/30 | 18 |
| 18.15 | 4 | 4 | 4 | 12/30 | 12 |
| 19.15 | 2 | 4 | 9 | 15/30 | 15 |
| 20.15 | 38 | 12/3 | | 50/13 | 115 |
| 21.15 | | | | 50/ | |




21
22
23
24
25
26
26.28
6.48
砂礫
暗灰
暗黄灰
暗青灰
20.28
21.15
21.45
22.15
22.35
23.15
23.42
24.15
24.38
25.15
25.25
26.15
26.28
18
14
18
50/30
50
23
27
50/20
75
11
18
21/7
50/27
55.6
17
20
13/3
50/23
65.2
50
50/10
150
31
19/3
50/13
115