新宿区地盤資料

調査整理番号　030-047

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目２０－１８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.10	1.10		表土	暗茶褐	
	2.60	1.50		ローム	黄茶褐	2.70 2.90
	4.15	1.55		凝灰質粘土	淡黄褐	
	6.20	2.05		凝灰質シルト	黒灰	
	7.80	1.60		粘土	淡緑褐黒	
	8.90	1.10		腐植土	黒褐	
	11.40	2.50		レキ混り粗砂	暗緑	
	12.90	1.50		腐植土	黒褐	
	15.00	2.10		レキ混り粗砂	暗緑	
	17.00	2.00		砂礫	暗緑	
	20.24	3.24		砂礫	暗褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3/30	3
2.15	1/18	1/15		2/33	1.8
3.15	1/20	1/15		2/35	1.7
4.15	1/12	1/11	1/8	3/31	2.9
5.15	1	1	1	3/30	3
6.15	1/17	1/13		2/30	2
7.15	1/11	1	1	3/31	2.9
8.15	1	1	2	4/30	4
9.15	15	25	10/4	50/24	62.5
10.15	22	28		50/20	75
11.15	30	20/8		50/18	83.3
12.15	4	4	5	13/30	13
13.15	14	16	18	48/30	48
14.15	36	14/4		50/14	107
15.15	45	5/1		50/11	136
16.15	39	11/3		50/13	115
17.15	42	8/2		50/12	125
18.15	50/9			50/9	167
19.15	46	4/1		50/11	136
20.15	50/9			50/9	167

N値～深度図