新宿区地盤資料

調査整理番号　058-023

所在地　東京都新宿区西五軒町５－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				ローム	暗茶褐	1.15 ▽
	2.10	2.10				
	2.80	0.70		砂質ローム	暗緑灰	
	4.40	1.60		シルト	暗灰	
	7.00	2.60		粘土質シルト	暗灰	
	7.80	0.80		砂レキ	暗灰	
	8.60	0.80		中砂	暗青灰	
	11.20	2.60		レキ	暗青灰	
	12.60	1.40		細砂	暗緑灰	
	14.40	1.80		中砂	暗青灰	
	15.16	0.76		細砂	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1.8/30			1.8/30	1.8
1.45					
2.15	1.9/30			1.9/30	1.9
2.45					
3.15	1.8/30			1.8/30	1.8
3.45					
4.15	2.7/30			2.7/30	2.7
4.45					
5.15	1.7/30			1.7/30	1.7
5.45					
6.15	1.8/30			1.8/30	1.8
6.45					
7.15	12/30			12/30	12
7.45					
8.15	79/30			79/30	79
8.45					
9.15	167/30			167/30	167
9.45					
10.15	500/30			500/30	500
10.45					
11.15	750/30			750/30	750
11.45					
12.15	88/30			88/30	88
12.45					
13.15	94/30			94/30	94
13.45					
14.15	100/30			100/30	100
14.45					
15.15	94/30			94/30	94
15.45