新宿区地盤資料

調査整理番号　069-002

所在地　東京都新宿区下宮比町３－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.90	1.90		埋土	黒灰色	1.95
	2.65	0.75		シルト混り腐蝕土	黒褐色	
	3.65	1.00		細砂	黄褐色	
	4.50	0.85		砂礫	黄褐色	
	6.75	2.25		砂礫	黄褐色	
	7.60	0.85		細砂	黄茶褐色	
	10.55	2.95		粘土質細砂	黄褐色	
	11.60	1.05		細砂	黄褐色	
	12.80	1.20		細砂	黄褐色	
	13.15	0.35		細砂	暗青灰色	
	14.25	1.10		固結砂質粘土	暗黄褐色	
	16.55	2.30		粘土質細砂	暗青灰色	
	18.45	1.90		細砂	暗青灰色	
	20.25	1.80		細砂	暗青灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15		1/20	1/15	2/35	1.7
1.50					
2.15			1/36	1/36	0.8
2.51					
3.15	1	2	2	5/30	5
3.45					
4.15	5	4	4	13/30	13
4.45					
5.15	10	16	17	43/30	43
5.45					
6.15	10	10	10	30/30	30
6.45					
7.15	3	4	4	11/30	11
7.45					
8.15	5	6	6	17/30	17
8.45					
9.15	6	6	7	19/30	19
9.45					
10.15	6	7	7	20/30	20
10.45					
11.15	10	13	16	39/30	39
11.45					
12.15	15	17	18/8	50/28	53.6
12.43					
13.15	19	31/8		50/18	83.3
13.33					
14.15	24	26		50/20	75
14.35					
15.15	18	22	10/4	50/24	62.5
15.39					
16.15	15	15	20/8	50/28	53.6
16.43					
17.15	32	18/6		50/16	93.8
17.31					
18.15	23	27/9		50/19	78.9
18.34					
19.15	36	14/5		50/15	100
19.30					
20.15	50			50/10	150
20.25					

N値～深度図