新宿区地盤資料

調査整理番号　070-027

所在地　東京都新宿区矢来町３２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		盛土	暗褐	
	2.80	1.90		ローム	茶褐	
	3.90	1.10		凝灰質粘土	褐灰	
	4.40	0.50		シルト質細砂	褐灰	4.35 ▽
	6.50	2.10		粘土混り砂礫	褐灰	
	8.80	2.30		砂質粘土	暗褐／茶褐	
	12.70	3.90		粘土質細砂	暗黄灰	
	14.50	1.80		粘土	黄褐灰	
	15.80	1.30		シルト質細砂	褐灰	
	17.70	1.90		粘土混り細砂	褐灰	
				砂礫	黄褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1		2	1.7
1.50	20	15		35	
2.15	1	2	1	4 / 30	4
2.45					
3.15	1	1	1	3 / 30	3
3.45					
4.15	3	3	9	15 / 30	15
4.45					
5.15	11	9	9	29 / 30	29
5.45					
6.15	6	6	6	18 / 30	18
6.45					
7.15	5	6	10	21 / 30	21
7.45					
8.15	8	6	8	22 / 30	22
8.45					
9.15	8	10	13	31 / 30	31
9.45					
10.15	6	6	7	19 / 30	19
10.45					
11.15	6	7	7	20 / 30	20
11.45					
12.15	6	6	8	20 / 30	20
12.45					
13.15	4	4	4	12 / 30	12
13.45					
14.15	6	8	10	24 / 30	24
14.45					
15.15	10	10	10	30 / 30	30
15.45					
16.15	10	10	22	42 / 30	42
16.45					
17.15	14	11	20	45 / 30	45
17.45					
18.00	貫入不能			50 / 0	
18.00					
19.15	39	11 / 5		50 / 15	100
19.30					
20.15	35	15 / 3		50 / 13	115
20.28					
21.15	50			50 / 10	150

N値～深度図




21
22
23
23.00
5.30
砂礫
黄褐灰
20.28
21.15
21.25
22.15
22.20
23.00
23.00
50
50 / 5
50 / 10
50 / 5
50 / 0
貫入不能
150
300