新宿区地盤資料

調査整理番号　082-009

所在地　東京都新宿区赤城下町３２－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		表土	暗茶	
1				ローム	茶褐	
2	2.20	1.70				2.72
3				凝灰質粘土	乳褐／黄褐	
	3.60	1.40				
4				粘土混じり砂礫	茶褐／暗茶	
5	5.50	1.90				
6				粘土	灰／青灰	
7						
8						
9	9.80	4.30				
10				砂礫	褐灰／茶褐／褐灰	
11						
12						
13						
14	14.10	4.30				
15				微細砂	黄褐／緑灰	
	15.34	1.24				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/14	1/11	1	3/35	2.6
1.50					
3.15	2/15	1/6	3/9	6/30	6
3.45					
4.15	8	6	5	19/30	19
4.45					
5.15	17	27	6/3	50/23	65.2
5.38					
6.15	2/12	2/12	2/9	6/33	5.5
6.48					
7.15	4	5	6	15/30	15
7.45					
8.15	5	7	9	21/30	21
8.45					
9.15	6	7	10	23/30	23
9.45					
10.15	43	7/1		50/11	136
10.26					
11.15	24	26/7		50/17	88.2
11.32					
12.15	39	11/2		50/12	125
12.27					
13.15	40	10/3		50/13	115
13.28					
14.15	24	26/4		50/14	107
14.29					
15.15	19	31/9		50/19	78.9
15.34					

N値～深度図