新宿区地盤資料

調査整理番号　094-004

所在地　東京都新宿区弁天町８６－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.80	0.80		ローム[埋土]	茶褐
	1.70	0.90		凝灰質粘土	暗褐灰
	4.35	2.65		微細砂	褐灰／黄褐灰
	4.70	0.35		固結シルト	褐灰
	7.80	3.10		微細砂	暗褐灰
	8.65	0.85		砂混じりシルト	暗灰
	9.70	1.05		細砂	暗灰
	10.55	0.85		砂質シルト	暗灰
	15.40	4.85		硬質シルト	暗灰
	19.50	4.10		砂礫	暗灰
	21.22	1.72		微細砂	暗緑灰

孔内水位／測定月日：1.30

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	2	3	7/30	7
2.15	1	1	2	4/30	4
3.15	2	2	3	7/30	7
4.15	4	6	10	20/30	20
5.15	12	15	16	43/30	43
6.15	15	26	9/4	50/24	62.5
7.15	10	20	20/6	50/26	57.7
8.15	2	3	3	8/30	8
9.15	11	19	11	41/30	41
10.15	3	4	5	12/30	12
11.15	3	4	5	12/30	12
12.15	8	9	10	27/30	27
13.15	8	9	9	26/30	26
14.15	8	10	11	29/30	29
15.15	8	17	23	48/30	48
16.15	50/5			50/5	300
17.15	50/4			50/4	375
18.15	50/7			50/7	214
19.15	50/9			50/9	167
20.15	50			50/10	150
21.15	50/7			50/7	214

N値～深度図




21
21.22
1.72
微細砂
暗緑灰
20.25
21.15
21.22
50
/
7
50
/
7
214