新宿区地盤資料

調査整理番号　094-048

所在地　東京都新宿区弁天町３－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.15	0.15		埋土	灰	
1	1.30	1.15		埋土（礫混り粘性土）	暗茶褐	2/17 1.55
2	2.45	1.15		埋土（礫混り粘性土）	暗褐	
	2.90	0.45		粘土混り砂礫	乳青灰／乳黄灰	
3	3.10	0.20		砂混りシルト	暗褐灰	
	3.30	0.20		シルト混り砂	暗緑灰	
	3.65	0.35		砂質シルト	暗茶褐	
4	4.35	0.70		砂礫	暗青褐	
	4.75	0.40		砂質シルト	暗灰	
5	5.25	0.50		シルト質微細砂	暗灰	
6	6.10	0.85		砂礫	暗緑	
	6.95	0.85		シルト混り砂	暗灰	
7				砂礫	暗緑～暗茶褐	
8						
9						
10						
11						
12						
13	13.00	6.05				
	13.90	0.90		細中砂	茶黄灰	
14				細砂	暗黄灰	
15	15.43	1.53				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1	1/11	3/36	2.5
1.51					
2.15	1/20	1/15		2/35	1.7
2.50					
3.15	1	1/20		2/30	2
3.45					
4.15	7	7	5	19/30	19
4.45					
5.15	8	12	30/7	50/27	55.6
5.42					
6.15	7	10	15	32/30	32
6.45					
7.15	36	14/8		50/18	83.3
7.33					
8.15	38	12/2		50/12	125
8.27					
9.15	42	8/3		50/13	115
9.28					
10.15	43	7/2		50/12	125
10.27					
11.15	50			50/10	150
11.25					
12.15	40	10/2		50/12	125
12.27					
13.15	28	22/7		50/17	88.2
13.32					
14.15	32	18/6		50/16	93.8
14.31					
15.15	13	19	18/8	50/28	53.6
15.43