新宿区地盤資料

調査整理番号　109-067

所在地　東京都新宿区百人町一丁目１９－１８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




粘土混じり細砂
褐灰
21.10
1.40
細砂
褐灰
28.40
7.30
中砂
褐灰
29.25
0.85
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20.45
21.15
21.32
22.15
22.37
23.15
23.45
24.15
24.36
25.15
25.28
26.15
26.30
27.15
27.38
28.15
28.35
29.15
29.25
7
11
12
/
30
30
26
24
/
7
50
/
17
88.2
18
24
8
/
2
50
/
22
68.2
13
12
17
42
/
30
42
18
29
3
/
1
50
/
21
71.4
36
14
/
3
50
/
13
115
27
23
/
5
50
/
15
100
17
24
9
/
3
50
/
23
65.2
22
28
50
/
20
75
50
50
/
10
150