新宿区地盤資料

調査整理番号　116-003

所在地　東京都新宿区戸塚町一丁目１０２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.15	1.15	盛土	暗褐	1.20 ▽
	3.80	2.65	礫混じり腐植土	黒褐	
	4.80	1.00	礫　粘土混じり粗砂	黄褐	
	5.50	0.70	軽石混じり細砂	黄褐	
	7.00	1.50	細砂	黄褐	
	8.80	1.80	硬質シルト	暗灰	
	9.50	0.70	貝殻混じり細砂	緑青灰	
	10.70	1.20	礫混じり粗砂	緑青灰	
	14.60	3.90	硬質シルト	青灰	
	15.70	1.10	シルト混じり細砂	暗灰	
	20.60	4.90	硬質シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
3.15	1/15	1/15		2/30	2
3.45					
4.15	3	2	2	7/30	7
4.45					
5.15	1	1	3	5/30	5
5.45					
6.15	11	14	18	43/30	43
6.45					
7.15	12	15	23/8	50/28	53.6
7.43					
8.15	24	26/9		50/19	78.9
8.34					
9.15	18	22	10/3	50/23	65.2
9.38					
10.15	15	19	16/5	50/25	60
10.40					
11.15	10	13	14	37/30	37
11.45					
12.15	9	11	14	34/30	34
12.45					
13.15	10	13	20	43/30	43
13.45					
14.15	10	11	17	38/30	38
14.45					
15.15	11	18	21	50/30	50
15.45					
16.15	11	14	18	43/30	43
16.45					
17.15	11	17	20	48/30	48
17.45					
18.15	11	15	21	47/30	47
18.45					
19.15	9	14	22	45/30	45
19.45					
20.15	10	15	20	45/30	45
20.45					
21.15	38	12/3		50/13	115

N値～深度図




20.60
4.90
21
22
23
24
25
26
26.30
5.70
細砂
褐灰
/
暗青灰
/
暗灰
10
15
20
30
45
20.45
21.15
38
12
/
3
50
/
13
115
21.28
22.15
24
26
/
9
50
/
19
78.9
22.34
23.15
29
21
/
7
50
/
17
88.2
23.32
24.15
27
23
/
5
50
/
15
100
24.30
25.15
27
23
/
7
50
/
17
88.2
25.32
26.15
30
20
/
5
50
/
15
100
26.30