新宿区地盤資料

調査整理番号　117-008

所在地　東京都新宿区西早稲田一丁目９－２０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	2.80	2.80		埋土	暗灰 暗茶	1.90 ▽
	3.55	0.75		腐植土	茶褐	
	3.70	0.15		細砂	暗青	
	5.75	2.05		固結粘土	暗灰	
	7.45	1.70		細砂	暗灰	
	11.95	4.50		粘土	暗灰	
				細砂	黄灰 暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3／30	3
2.15	1	1	1	3／30	3
3.15	1／20	1		2／30	2
4.15	12	14	16	42／30	42
5.15	13	14	14	41／30	41
6.25	14	17	19	50／30	50
7.15	11	17	20	48／30	48
8.15	10	12	17	39／30	39
9.15	6	7	7	20／30	20
10.15	7	6	9	22／30	22
11.15	8	7	9	24／30	24
12.15	15	15	17	47／30	47
13.15		50		50／10	150
14.15	27	23／5		50／15	100
15.15		50		50／10	150
16.15	28	22／3		50／13	115
17.15	26	24／6		50／16	93.8
18.15	35	15／2		50／12	125
19.15	36	14／3		50／13	115
20.15		50		50／10	150
21.15	27	23／2		50／12	125

N値～深度図




21
22
22.25
10.30
20.25
21.15
21.27
22.15
22.25
27
23
/
2
50
50
/
12
50
/
10
125
150