新宿区地盤資料

調査整理番号　131-007

所在地　東京都新宿区中落合四丁目２４－７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		瓦礫混じりローム	暗茶褐色	6/16 2.30 ▽
	1.60	1.00		ローム	黒褐色	
	2.80	1.20		ローム	茶褐色	
	5.00	2.20		粘土	乳茶褐色	
	5.60	0.60		粘土質砂礫	暗青灰色	
	7.70	2.10		粘土質砂礫	暗青灰色	
	9.85	2.15		砂礫	暗青灰色	
	10.60	0.75		粘土	暗青灰色	
	12.80	2.20		粘土	暗灰色	
	18.20	5.40		砂礫	暗黄褐色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/25	1/20		2/45	1.3
1.45					
2.00	1/48			1/48	0.6
2.48					
3.00	0/20	1/40		1/60	0.5
3.60					
4.00		自沈		0/60	
4.60					
5.00	5	4	8	17/30	17
5.30					
6.00	2	24	5/2	31/22	42.3
6.22					
7.00	9	9	10	28/30	28
7.30					
8.00	14	16	20/9	50/29	51.7
8.29					
9.00	12	14	15	41/30	41
9.30					
10.00	3	3	4	10/30	10
10.30					
11.00	3	3	4	10/30	10
11.30					
12.00	4	3	3	10/30	10
12.30					
13.00	16	22	12/4	50/24	62.5
13.24					
14.00	33	17/5		50/15	100
14.15					
15.00	50/9			50/9	167
15.09					
16.00	50/6			50/6	250
16.06					
17.00	30	20/9		50/19	78.9
17.19					
18.00	21	29		50/20	75
18.20					

N値～深度図