新宿区地盤資料

調査整理番号　135-051

所在地　東京都新宿区西落合一丁目３０－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.30	0.30		コンクリート	
1	1.30	1.00		ローム	暗褐
2	2.35	1.05		粘土	褐灰
3					
4					
5					
6				砂礫	褐灰
7					
8					
9	9.45	7.10			
10	10.00	0.55		粘土	暗灰
	10.50	0.50		細砂	褐灰
11	11.70	1.20		砂礫	褐灰
12	12.20	0.50		礫混り細砂	暗褐
13					
14				砂礫	暗褐灰
15	15.10	2.90			
16					
17				細砂	褐灰
18					
19	18.90	3.80			
20				粘土	暗灰
	20.45	1.55			

孔内水位／測定月日：3.70

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/40			1/40	0.8
1.55					
2.15	9/30			9/30	9
2.45					
3.15	29/30			29/30	29
3.45					
4.15	38/30			38/30	38
4.45					
5.15	33/30			33/30	33
5.45					
6.15	35/30			35/30	35
6.45					
7.15	50/15			50/15	100
7.30					
8.15	50/20			50/20	75
8.35					
9.15	50/20			50/20	75
9.35					
10.15	50/22			50/22	68.2
10.37					
11.15	50/13			50/13	115
11.28					
12.15	50			50/10	150
12.25					
13.15	50/9			50/9	167
13.24					
14.15	50/14			50/14	107
14.29					
15.15	50/23			50/23	65.2
15.38					
16.15	50/20			50/20	75
16.35					
17.15	50/24			50/24	62.5
17.39					
18.15	50/22			50/22	68.2
18.37					
19.15	32/30			32/30	32
19.45					
20.15	37/30			37/30	37
20.45					

N値～深度図