新宿区地盤資料

調査整理番号　135-065

所在地　東京都新宿区西落合一丁目１５－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		埋土	暗褐	
1	1.70	1.20		旧表土	黒褐	5/2 1.70 ▽
2	2.80	1.10		ローム	黄褐	
3	3.20	0.40		粘土	褐灰	
4	4.70	1.50		シルト	暗灰	
5	5.90	1.20		細砂	暗青灰	
6	7.15	1.25		シルト混じり細砂	青灰	
8	9.90	2.75		砂礫	青灰	
10	10.70	0.80		シルト	暗青灰	
11	11.60	0.90		砂混じりシルト	暗青灰	
12	13.90	2.30		シルト	青灰	
14	15.60	1.70		細砂	褐灰	
16	19.00	3.40		砂礫	褐灰	
19	19.40	0.40		細砂	褐灰	
20				砂礫	褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	1	1	4/30	4
1.45					
2.15	1/20	1/11		2/31	1.9
2.46					
3.15	1/30			1/30	1
3.45					
4.15	1/19	1/11		2/30	2
4.45					
5.15	4	9	15	28/30	28
5.45					
6.15	2	5	6	13/30	13
6.45					
7.15	17	24	9/2	50/22	68.2
7.37					
8.15	8	16	26/9	50/29	51.7
8.44					
9.15	15	16	10	41/30	41
9.45					
10.15	2	2	3	7/30	7
10.45					
11.15	3	6	7	16/30	16
11.45					
12.15	3	4	4	11/30	11
12.45					
13.15	3	3	4	10/30	10
13.45					
14.15	6	8	11	25/30	25
14.45					
15.15	8	10	10	28/30	28
15.45					
16.15	28	22/4		50/14	107
16.29					
17.15	41	9/1		50/11	136
17.26					
18.15	23	27		50/20	75
18.35					
19.15	6	7	11	24/30	24
19.45					
20.15	26	24/5		50/15	100
20.30					
21.15	41	9/2		50/12	125

N値～深度図




21
22
23
24
21.80
2.40
24.42
2.62
砂礫
細砂
褐灰
褐灰
/
黄褐
20.30
21.15
21.27
22.15
22.45
23.15
23.41
24.15
24.42
26
5
15
100
41
9
/
2
50
/
12
125
7
10
13
30
/
30
30
9
13
28
/
6
50
/
26
57.7
12
17
21
/
7
50
/
27
55.6