新宿区地盤資料

調査整理番号　002-004

所在地　東京都新宿区四谷二丁目３－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.70	1.70		埋土	暗褐色	
	3.80	2.10		ローム	茶褐色	
	5.50	1.70		凝灰質粘土	茶褐色	5.05 ▽
	7.60	2.10		凝灰質シルト	暗灰色	
	11.70	4.10		硬質シルト	青灰色	
	14.00	2.30		細砂	暗緑灰色	
	15.90	1.90		シルト混り細砂	暗緑灰色	
	20.20	4.30		シルト	青灰色	
				砂混りシルト	暗褐色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/30			2/30	2
1.45					
2.15	2/30			2/30	2
2.45					
3.15	4/30			4/30	4
3.45					
4.15	7/30			7/30	7
4.45					
5.15	6/30			6/30	6
5.45					
6.15	7/30			7/30	7
6.45					
7.15	8/30			8/30	8
7.45					
8.15	22/30			22/30	22
8.45					
9.15	21/30			21/30	21
9.45					
10.15	21/30			21/30	21
10.45					
11.15	23/30			23/30	23
11.45					
12.15	21/30			21/30	21
12.45					
13.15	24/30			24/30	24
13.45					
14.15	27/30			27/30	27
14.45					
15.15	22/30			22/30	22
15.45					
16.15	12/30			12/30	12
16.45					
17.15	16/30			16/30	16
17.45					
18.15	15/30			15/30	15
18.45					
19.15	18/30			18/30	18
19.45					
20.15	24/30			24/30	24
20.45					
21.15	23/			23/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
21.70
1.50
22.50
0.80
27.34
4.84
砂混りシルト
固結シルト・細砂互層
細砂
暗褐色
黄灰色
暗褐色
暗褐色
20.45
21.15
21.45
22.15
22.29
23.15
23.33
24.15
24.35
25.15
25.32
26.15
26.33
27.15
27.34
23 / 30
50 / 14
50 / 18
50 / 20
50 / 17
50 / 18
50 / 19
24
23
107
83.3
75
88.2
83.3
78.9