新宿区地盤資料

調査整理番号　004-015

所在地　東京都新宿区四谷四丁目１６－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.10	1.10	瓦礫混り粘土	暗茶褐	11/14 1.40
	1.50	0.40	粘土	暗青灰	
	3.60	2.10	粘土	暗褐	
	4.20	0.60	砂質粘土	暗茶褐	
	4.65	0.45	砂質粘土	暗灰	
	5.60	0.95	粘土	暗茶褐	
	6.30	0.70	砂質粘土	灰褐	
	8.25	1.95	細砂	暗灰	
	9.50	1.25	細砂	暗青灰	
	10.40	0.90	粘土質細砂	暗青緑	
	12.25	1.85	細砂	暗青灰	
	12.80	0.55	細砂	暗青灰	
	13.50	0.70	砂質粘土	暗灰	
	14.60	1.10	砂質粘土	暗灰	
	15.60	1.00	粘土	暗灰	
	16.90	1.30	粘土	茶灰褐	
	19.90	3.00	砂礫	暗灰	
			腐植土混り砂質粘土	暗茶褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/58			1/58	0.5
1.58					
2.00	1/54			1/54	0.6
2.54					
3.00	1/35			1/35	0.9
3.35					
4.00	1/24	1/12		2/36	1.7
4.36					
5.00	1/22	1/18		2/40	1.5
5.40					
6.00		自沈		0/30	
6.30					
7.00	8	10	12	30/30	30
7.30					
8.00	8	10	10	28/30	28
8.30					
9.00	8	12	14	34/30	34
9.30					
10.00	11	23	16/2	50/22	68.2
10.22					
11.00	17	19	14/7	50/27	55.6
11.27					
12.00	9	7	13	29/30	29
12.30					
13.00	4	5	5	14/30	14
13.30					
14.00	3	3	5	11/30	11
14.30					
15.00	2	3	2	7/30	7
15.30					
16.00	1	1	1	3/30	3
16.30					
17.00	30	20/5		50/15	100
17.15					
18.00	50/3			50/3	500
18.03					
19.00	31	19/3		50/13	115
19.13					
20.00	15	16	19	50/30	50
20.30					
21.00	18	23	9/3	50/23	65.2




21
22
22.23
2.33
腐植土混り砂質粘土
暗茶褐
20.30
21.00
21.23
22.00
22.23
15
16
19
30
50
18
23
9
/
3
50
/
23
65.2
17
23
10
/
3
50
/
23
65.2