新宿区地盤資料

調査整理番号　009-013

所在地　東京都新宿区若葉二丁目９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	2.80	2.80		盛土	暗茶
	4.50	1.70		ローム	茶褐
	9.70	5.20		凝灰質粘土	乳黄褐／乳緑灰
	10.90	1.20		粘土混じり細砂	褐
	15.85	4.95		細砂	褐／黄褐／黄褐灰
	20.70	4.85		微細砂	黄褐灰／黄褐

孔内水位／測定月日：6.22

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/24	1/15		2/39	1.5
1.54					
2.15	1	1	1	3/30	3
2.45					
3.15	2	1	2	5/30	5
3.45					
4.15	2	3	3	8/30	8
4.45					
5.15	2	2	3	7/30	7
5.45					
6.15	1	1	2	4/30	4
6.45					
7.15	2	2	3	7/30	7
7.45					
8.15	2/15	2/15		4/30	4
8.45					
9.15	1/15	2/15		3/30	3
9.45					
10.15	2	3	5	10/30	10
10.45					
11.15	9	10	12	31/30	31
11.45					
12.15	13	9	8	30/30	30
12.45					
13.15	12	13	14	39/30	39
13.45					
14.15	14	14	13	41/30	41
14.45					
15.15	5	6	10	21/30	21
15.45					
16.15	4	4	4	12/30	12
16.45					
17.15	3	5	6	14/30	14
17.45					
18.15	6	8	6	20/30	20
18.45					
19.15	10	10	13	33/30	33
19.45					
20.15	11	18	21	50/30	50
20.45					
21.15				34/	

N値～深度図




20.70
4.85
細砂
黄褐灰
23.80
3.10
微細砂
淡褐灰
24.50
0.70
砂礫
褐灰
24.90
0.40
微細砂
黄褐灰
26.80
1.90
固結シルト
暗青灰
29.33
2.53
11 18 21 / 30
20.45
21.15
9 10 15 34 / 30
21.45
22.15
8 12 15 35 / 30
22.45
23.15
8 10 15 33 / 30
23.45
24.15
8 19 23 / 8 50 / 28
24.43
25.15
20 25 5 / 1 50 / 21
25.36
26.15
28 22 / 7 50 / 17
26.32
27.15
14 30 6 / 1 50 / 21
27.36
28.15
24 26 / 5 50 / 15
28.30
29.15
20 30 / 8 50 / 18
29.33
50
34
35
33
53.6
71.4
88.2
71.4
100
83.3