新宿区地盤資料

調査整理番号　010-010

所在地　東京都新宿区若葉三丁目２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				埋土瓦礫混じり粘土	暗黄褐	6/29 0.85
	1.95	1.95				
	2.50	0.55		埋土瓦礫混じり粘土	暗黄褐	
	3.55	1.05		埋土粘土	暗茶灰	
	5.00	1.45		粘土	暗茶灰	
	6.50	1.50		腐植土	暗褐	
	7.80	1.30		細砂	暗緑灰	
	8.60	0.80		礫混じり細砂	暗灰	
	9.45	0.85		礫混じり細砂	黄灰	
	11.00	1.55		細砂	暗黄灰	
	13.40	2.40		シルト	黄灰	
	16.35	2.95		シルト	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.65	1／30			1／30	1
1.95					
2.15	2	3	4	9／30	9
2.45					
3.15	1／22	1／23		2／45	1.3
3.60					
4.15	モンケン自沈			0／31	
4.46					
5.15	1／25	1／15		2／40	1.5
5.55					
6.15	1／30			1／30	1
6.45					
7.15	1	2／12	2／12	5／34	4.4
7.49					
8.15	3	4	5	12／30	12
8.45					
9.15	4	4	3	11／30	11
9.45					
10.15	2	4	7	13／30	13
10.45					
11.15	15	20	25	60／30	60
11.45					
12.15	13	18	24	55／30	55
12.45					
13.15	15	27	18／6	60／26	69.2
13.41					
14.15	14	20	26／6	60／26	69.2
14.41					
15.15	16	34	10／1	60／21	85.7
15.36					
16.15	30	30		60／20	90
16.35					

N値～深度図