新宿区地盤資料

調査整理番号　013-029

所在地　東京都新宿区信濃町２１－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
1	1.30	1.30		埋土	暗茶褐	
	1.80	0.50		ローム	茶褐	
2	2.80	1.00		ローム	暗茶褐	
3				ローム	茶褐	
4	4.80	2.00				
5				ローム	暗灰茶褐	5/25 5.80
6	6.20	1.40				
	6.90	0.70		粘土	黄褐	
7	7.60	0.70		粘土	乳茶褐	
8	8.20	0.60		粘土	乳灰	
	8.80	0.60		硬質粘土	茶褐	
9	9.60	0.80		粘土	乳黄褐	
10	10.75	1.15		粘土	乳灰	
11	11.50	0.75		粘土質細砂	暗黄褐	
12	12.46	0.96		細砂	暗褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15					
1.90	1/75			1/75	0.4
2.15	1/30			1/30	1
2.45					
3.15	1/18	1	1/9	3/37	2.4
3.52					
4.15	1/18	1/12		2/30	2
4.45					
5.15	1/11	1/9	2/12	4/32	3.8
5.47					
8.05	3	4/11	6	13/31	12.6
8.36					
9.15	1/8	2/14	2	5/32	4.7
9.47					
10.15	2/12	2	2	6/32	5.6
10.47					
11.15	2	3/11	5/9	10/30	10
11.45					
12.15	4	5	5/11	14/31	13.5
12.46