新宿区地盤資料

調査整理番号　030-020

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目３－２２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.20	0.20		埋土	暗灰	
	0.50	0.30		埋土	黄茶灰	
1	1.80	1.30		シルト	暗灰	2.20
2	2.40	0.60		腐植土	黒灰	
3 4	4.80	2.40		凝灰質シルト	暗黄灰	
5	5.90	1.10		粘土質シルト	暗黄灰	
6 7	8.40	2.50		粘土	暗青灰	
	8.80	0.40		砂質粘土	暗灰	
9 10	10.70	1.90		砂礫	暗灰	
11	12.30	1.60		砂質シルト	暗灰	
12 13 14 15 16 17 18	18.50	6.20		粘土質シルト	暗灰	
	18.90	0.40		砂混じりシルト	暗灰	
19	19.80	0.90		細砂	暗灰	
20 21				砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/8	2/12	2	5/30	5
1.45					
2.15	1/36			1/36	0.8
2.51					
3.15		自沈		0/35	
3.50					
4.15	0	1/35		1/45	0.7
4.60					
5.15	1/20	1/16		2/36	1.7
5.51					
6.15	1/8	2	3/12	6/30	6
6.45					
7.15	1/9	2/13	2	5/32	4.7
7.47					
8.15	1	1/9	2/16	4/35	3.4
8.50					
9.15	25	25/8		50/18	83.3
9.33					
10.15	14	15	17	46/30	46
10.45					
11.15	3	4	4	11/30	11
11.45					
12.15	4	4	5	13/30	13
12.45					
13.15	5	5	7	17/30	17
13.45					
14.15	4	5	5	14/30	14
14.45					
15.15	4	4	4	12/30	12
15.45					
16.15	4	4	5	13/30	13
16.45					
17.15	4	4	4	12/30	12
17.45					
18.15	4	5	7	16/30	16
18.45					
19.15	18	20	12/5	50/25	60
19.40					
20.10	50			50/10	150
20.20					
21.10	44	6/1		50/11	136




21
22
23
24
21.75
1.95
22.40
0.65
24.22
1.82
砂礫
細砂
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
20.20
21.10
21.21
22.15
22.39
23.05
23.09
24.10
24.22
44
15
50 / 4
40
6 / 1
24
10 / 2
11 / 4
50 / 11
50 / 24
50 / 4
50 / 12
136
62.5
375
125