新宿区地盤資料

調査整理番号　033-002

所在地　東京都新宿区市谷田町三丁目２１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	1.70	1.70		埋土	暗褐
	2.80	1.10		粘土	黄褐
	3.70	0.90		粘土	暗灰褐
	4.60	0.90		粘土	暗灰褐
	5.70	1.10		粘土混じり細砂	黄褐
	6.80	1.10		細砂	黄褐
	7.70	0.90		細砂	褐
	9.00	1.30		微粒砂	褐
	10.20	1.20		砂質粘土	黄茶褐
	11.70	1.50		砂礫	暗灰
	13.20	1.50		砂礫	黄褐
	13.70	0.50		砂質粘土	黄褐
	19.19	5.49		砂礫	暗灰

孔内水位／測定月日：10/27 1.00

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/21	1/20		2/41	1.5
1.41					
2.00	1/30			1/30	1
2.30					
3.00	1/34			1/34	0.9
3.34					
4.00	1/17	1/13		2/30	2
4.30					
5.00	1/12	1/9	2/14	4/35	3.4
5.35					
6.00	2	2	4	8/30	8
6.30					
7.00	2	2/12	4/8	8/30	8
7.30					
8.00	5	6	9	20/30	20
8.30					
9.00	3	4	5	12/30	12
9.30					
10.00	3	5	40	48/30	48
10.30					
11.00	22	28/8		50/18	83.3
11.18					
12.00	24	20	6/4	50/24	62.5
12.24					
13.00	23	20	4	47/30	47
13.30					
14.00	17	19	14/6	50/26	57.7
14.26					
15.00	21	29/9		50/19	78.9
15.19					
16.00	50/8			50/8	188
16.08					
17.00	26	24/7		50/17	88.2
17.17					
18.00	22	28		50/20	75
18.20					
19.00	24	26/9		50/19	78.9
19.19