新宿区地盤資料

調査整理番号　053-017

所在地　東京都新宿区細工町３－１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.40	1.40		埋土	暗灰～茶褐	
	3.05	1.65		ローム	茶褐	
	6.05	3.00		凝灰質粘土	黄褐～乳黄灰	7/19 5.80
	6.75	0.70		礫混じり細砂	黄茶灰	
	8.55	1.80		粘土混じり砂礫	茶褐	
	9.40	0.85		砂質粘土	暗褐	
	10.15	0.75		細砂	暗青灰	
	10.45	0.30		砂質シルト	灰	
	12.55	2.10		細砂	暗青灰	
	14.05	1.50		有機質粘土	黒茶	
	14.65	0.60		砂質シルト	緑青灰	
	18.65	4.00		細砂	黄褐～暗褐	
	19.20	0.55		粘土混じり細砂	暗褐	
	19.50	0.30		シルト質細砂	暗青灰	
	20.75	1.25		シルト	青灰	
				シルト混じり細砂	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	貫入不能			50/0	
2.15	1	2/14	2/9	5/33	4.5
3.15	2	2	2	6/30	6
4.15	1/9	2/13	2	5/32	4.7
5.15	2/14	1/6	2/13	5/33	4.5
6.15	7	10	8	25/30	25
7.15	15	21	14/7	50/27	55.6
8.15	7	15	26	48/30	48
9.15	3	5	6	14/30	14
10.15	4	7	8	19/30	19
11.15	16	28	6/2	50/22	68.2
12.15	17	23	10/5	50/25	60
13.15	6	9	11	26/30	26
14.15	5	7	8	20/30	20
15.15	15	25	10/5	50/25	60
16.15	15	35		50/20	75
17.15	8	12	16	36/30	36
18.15	12	13	11	36/30	36
19.15	7	9	8	24/30	24
20.15	3	3	4	10/30	10
21.15				28/	




20.75
1.25
21.60
0.85
26.75
5.15
34.21
7.46
シルト混じり細砂
シルト
細砂
暗青灰
青灰
乳青
暗茶
暗青灰
暗緑青
暗灰
3 3 4 / 30
10
28
12
16
15
18
13
125
300
300
375
250
250
300
250