新宿区地盤資料

調査整理番号　058-011

所在地　東京都新宿区西五軒町１－１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		盛土	暗褐灰	0.65
	2.95	2.45		粘土混じり砂	褐灰	
	3.80	0.85		砂混じり粘土	褐灰	
	5.60	1.80		粘土混じり砂	暗青灰	
	6.80	1.20		シルト質粘土	暗青灰	
	7.10	0.30		細砂	暗青灰	
	8.65	1.55		砂質シルト	暗青灰／暗灰	
	9.80	1.15		細砂	暗青灰	
	12.60	2.80		砂礫	褐灰	
	15.29	2.69		細砂	緑青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/11	2	2/9	6/30	6
1.45					
2.15	3	5	6	14/30	14
2.45					
3.15	3	3	4/11	10/31	9.7
3.46					
5.15	4/12	4	4/9	12/31	11.6
5.46					
6.15	2	2	2	6/30	6
6.45					
7.15	5	5	6/11	16/31	15.5
7.46					
8.15	5	6	7	18/30	18
8.45					
9.15	15	16	19/9	50/29	51.7
9.44					
10.15	32	18/6		50/16	93.8
10.31					
11.15	50			50/10	150
11.25					
12.15	18	20	12/4	50/24	62.5
12.39					
13.15	31	19/4		50/14	107
13.29					
14.15	36	14/3		50/13	115
14.28					
15.15	32	18/4		50/14	107
15.29