新宿区地盤資料

調査整理番号　064-006

所在地　東京都新宿区北町２２－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.55
1.85
有機質粘土
暗灰
22.50
1.95
粘土
青灰
23.45
0.95
砂礫
暗青灰
25.70
2.25
細砂
青緑
緑灰
29.24
3.54
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20.45
21.15
21.45
22.15
22.46
23.15
23.45
24.15
24.21
25.15
25.25
26.15
26.31
27.15
27.28
28.15
28.27
29.15
29.24
5
11
7
/
30
23
5
5
5
15
/
30
15
5
5
/
9
7
/
12
17
/
31
16.5
6
7
9
22
/
30
22
50
/
6
50
/
6
250
50
50
/
10
150
30
20
/
6
50
/
16
93.8
34
16
/
3
50
/
13
115
42
8
/
2
50
/
12
125
50
/
9
50
/
9
167