新宿区地盤資料

調査整理番号　064-008

所在地　東京都新宿区北町１４－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.60
1.85
21
貝殻混り微細砂
褐灰
21.80
1.20
22
砂質シルト
暗灰
23
23.45
1.65
24
シルト混り細砂
暗青灰
24.70
1.25
25
有機質シルト
緑褐灰
25.50
0.80
26
粘土
淡褐灰
26.35
0.85
27
28
砂レキ
緑灰
29
29.80
3.45
30
31
微細砂
暗緑灰
/
暗灰
32
32.33
2.53
15 19 9 29 51.7
20.44
21.15
22 / 8
50 / 28
14 14 53.6
21.43
22.15
9 / 30
2 3 4 9
22.45
23.15
9 / 30
2 3 4 9
23.45
24.15
22 / 30
6 7 9 22
24.45
25.15
9 / 30
3 3 3 9
25.45
26.15
22 / 30
3 4 15 22
26.45
50 / 10
27.15
50 150
27.25
50 / 9
28.15
50 / 9
167
28.24
6 / 1
29.15
44
50 / 11
136
29.26
30.15
22 / 6
50 / 26
10 18 57.7
30.41
25 / 6
31.15
50 / 16
25 93.8
31.31
28 / 8
32.15
50 / 18
22 83.3
32.33