新宿区地盤資料

調査整理番号　092-009

所在地　東京都新宿区喜久井町３７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				盛土	暗茶褐／暗褐	
	1.65	1.65				
				ローム	茶褐	3.22
	4.35	2.70				
				凝灰質粘土	茶褐灰	
	5.70	1.35				
				粘土	暗灰褐	
	7.85	2.15				
				砂礫	茶褐／緑黄灰	
	8.60	0.75				
				細砂	黄褐灰	
	9.40	0.80				
				細砂	暗青灰	
	11.30	1.90				
				細砂	黄褐	
	12.40	1.10				
				固結砂	暗緑灰	
	12.80	0.40				
				固結土片混じり細砂	暗緑灰	
	13.60	0.80				
				シルト混じり細砂	緑青灰	
	15.05	1.45				
				中砂	暗灰	
	15.60	0.55				
				砂混じりシルト	暗灰	
	16.70	1.10				
				シルト	暗灰	
	19.90	3.20				
				シルト混じり細砂	暗灰	
	20.30	0.40				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
2.15	1	1	2	4/30	4
2.45					
3.15	1/12	1	1	3/32	2.8
3.47					
4.15	1	1	1/14	3/34	2.6
4.49					
5.15	0/5	1/35		1/40	0.8
5.55					
6.15	0/7	1/25		1/32	0.9
6.47					
7.15	1/16	1/14		2/30	2
7.45					
8.15	36	14/3		50/13	115
8.28					
9.15	3	4	5	12/30	12
9.45					
10.15	9	12	17	38/30	38
10.45					
11.15	20	21	9/4	50/24	62.5
11.39					
12.15	12	17	21/6	50/26	57.7
12.41					
13.15	27	23/5		50/15	100
13.30					
14.15	13	10	10	33/30	33
14.45					
15.15	11	6	6	23/30	23
15.45					
16.15	3	4	5	12/30	12
16.45					
17.15	3	3	3	9/30	9
17.45					
18.15	4	5	6	15/30	15
18.45					
19.15	5	6	6	17/30	17
19.45					
20.15	13	37/9		50/19	78.9
20.34					
21.15	50/2			50/2	750

N値～深度図




20.30
0.40
21
22
23
24
25
26
26.20
5.90
砂礫
暗灰
13
9
19
78.9
20.34
21.15
50/2
50/2
750
21.17
22.15
50/9
50/9
167
22.24
23.15
50/8
50/8
188
23.23
24.15
50/3
50/3
500
24.18
25.15
50/7
50/7
214
25.22
26.15
50/5
50/5
300
26.20