新宿区地盤資料

調査整理番号　094-028

所在地　東京都新宿区弁天町１３４－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
1	1.60	1.60		盛土	暗褐 茶褐 ～ 暗褐 ～ 黒褐	2.00
2	2.30	0.70		凝灰質粘土	乳黄灰	
3	3.80	1.50		シルト混り細砂	暗黄褐	
4	4.60	0.80		シルト質微細砂	暗褐灰	
5	5.90	1.30		砂混り硬質シルト	黄灰褐	
6	6.60	0.70		細砂	暗黄灰	
7	9.70	3.10		シルト	暗灰	
10	11.40	1.70		硬質シルト	青灰	
11	11.80	0.40		細砂	緑灰	
12	16.90	5.10		砂礫	暗灰	
17	18.35	1.45		細砂	暗緑灰 ～ 暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/16	1/14		2/30	2
1.45					
2.15	1/12	1/8	1	3/30	3
2.45					
3.15	1	2/9	3/12	6/31	5.8
3.46					
4.15	7	5	0	12/30	12
4.45					
5.15	4	5	8	17/30	17
5.45					
6.15	5	8	12	25/30	25
6.45					
7.15	1	2	3	6/30	6
7.45					
8.15	1	2	2	5/30	5
8.45					
9.15	1	2	3	6/30	6
9.45					
10.15	5	5	7	17/30	17
10.45					
11.15	4	5	8	17/30	17
11.45					
12.10	20	30/6		50/16	93.8
12.26					
13.10	38	12/4		50/14	107
13.24					
14.10	50			50/10	150
14.20					
15.10	40	10/2		50/12	125
15.22					
16.10	50/9			50/9	167
16.19					
17.15	13	19	18/7	50/27	55.6
17.42					
18.15	21	29		50/20	75
18.35					

N値～深度図