新宿区地盤資料

調査整理番号　099-094

所在地　東京都新宿区早稲田鶴巻町５４９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		ローム　埋土	暗褐色	
1	1.00	0.40		砕石	暗灰色	
2				ローム	黄茶褐色	
3	3.10	2.10				
4				粘土質砂礫	黄茶灰褐色	9/6 4.75
5	5.10	2.00				
6				砂礫	暗黄灰褐色	
	6.35	1.25				
7				粘土質砂礫	黄灰褐色	
8						
9						
10						
11	11.15	4.80				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00		2	1	5	
1.32	2	14	8	32	4.7
2.00	1	1	1	3	
2.33	14	11	8	33	2.7
3.00				15	
3.30	4	5	6	30	15
4.00				25	
4.30	10	8	7	30	25
5.00				25	
5.30	8	7	10	30	25
6.00			8	50	
6.22	20	22	2	22	68.2
7.00			15	50	
7.27	15	20	7	27	55.6
8.00	50			50	
8.09	9			9	167
9.00		7		50	
9.11	43	1		11	136
10.00		8		50	
10.12	42	2		12	125
11.00		16		50	
11.15	34	5		15	100

N値～深度図