新宿区地盤資料

調査整理番号　104-019

所在地　東京都新宿区余丁町６－１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.75	0.75		埋土・ローム混じり瓦礫	暗茶褐	
1	1.85	1.10		埋土・ローム	暗茶褐	
2	3.60	1.75		ローム	黄茶褐	
4	5.40	1.80		粘土質ローム	暗黄茶褐	12/19 4.90
6	7.10	1.70		粘土	暗灰褐	
	7.50	0.40		粘土	黄褐灰	
8	8.70	1.20		粘土	青緑灰	
9	9.70	1.00		粘土	乳青灰	
10	10.50	0.80		粘土	青緑灰	
11	11.20	0.70		粘土	暗乳緑灰	
12	12.60	1.40		シルト質細砂	暗緑灰	
13	13.50	0.90		シルト質細砂	暗黄褐	
14	14.70	1.20		シルト質細砂	黄褐灰	
15	15.60	0.90		シルト質細砂	暗灰	
16	16.60	1.00		シルト質細砂	暗緑灰	
17	17.70	1.10		シルト質細砂	暗灰	
18				粘土	暗灰	
19						
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/28	1/21		2/49	1.2
1.49					
2.00	1/15	1/9	1/6	3/30	3
2.30					
3.00	1/24	1/11		2/35	1.7
3.35					
4.00	2/12	2/8	3/12	7/32	6.6
4.32					
5.00	3/12	2/8	4/11	9/31	8.7
5.31					
6.55	1/35			1/35	0.9
6.95	1/22	1/12		2/34	1.8
7.39					
8.00	3/11	3	4	10/31	9.7
8.31					
9.00	2/11	2/9	3/12	7/32	6.6
9.32					
10.00	2/13	2/9	3/9	7/31	6.8
10.31					
11.00	1/14	1/6	4	6/30	6
11.30					
12.00	7	6	11	24/30	24
12.30					
13.00	4	6	9	19/30	19
13.30					
14.00	8	8	5	21/30	21
14.30					
15.00	1	1/9	2/11	4/30	4
15.30					
16.00	5/11	5/9	6	16/30	16
16.30					
17.00	2/12	2/8	3	7/30	7
17.30					
18.00	4	4/9	6/11	14/30	14
18.30					
19.00	4	6	7	17/30	17
19.30					
20.00	4	6	8	18/30	18
20.30					
21.00	3	11	10	24/30	24

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
21.40 3.70
22.50 1.10
23.60 1.10
25.10 1.50
25.70 0.60
27.70 2.00
28.45 0.75
34.26 5.81
シルト質粘土
砂質シルト
粘土
細砂
礫混じり細砂
シルト質粘土
砂礫
暗青灰
暗青灰
暗灰
暗灰
暗灰
暗青灰
暗黄褐
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.30
25.00
25.30
26.00
26.16
27.00
27.23
28.00
28.30
29.00
29.18
30.00
30.10
31.00
31.22
32.00
32.12
33.00
33.11
34.00
34.26
3 11 10 24/30 24
4/11 4 4/9 12/30 12
7 6 7 20/30 20
5 6 7 18/30 18
7 12 19 38/30 38
24 36/6 60/16 113
9 35 16/3 60/23 78.3
4 5 6 15/30 15
33 27/8 60/18 100
60 60/10 180
22 31 7/2 60/22 81.8
51 9/2 60/12 150
53 7/1 60/11 164
20 23 17/6 60/26 69.2