新宿区地盤資料

調査整理番号　104-032

所在地　東京都新宿区余丁町１－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		表土	暗褐色	
1	1.50	1.00		ローム	暗褐灰色	
2				ローム	茶褐色	
3	4.10	2.60				4.60
4				ローム質細砂	暗茶褐色	
5	5.60	1.50				
6				細砂	茶褐色	
7	6.80	1.20				
8				粘土	青緑色	
9						
10	10.15	3.35				
	10.33	0.20		粘土	黄灰色	
	10.70	0.35		粘土質細砂	黄灰色	
11						
12				砂質シルト	暗青灰色	
13						
14	13.90	3.20				
	14.60	0.70		細砂	暗青灰色	
15						
16						
17				細砂	黄灰褐色	
18						
19						
	19.80	5.20				
20	20.35	0.55		中砂	暗青灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	2/11	4/31	3.9
1.46					
2.15	1	1	2	4/30	4
2.45					
3.15	1	1	2/12	4/32	3.8
3.47					
4.15	2	2	2	6/30	6
4.45					
5.15	2	3	3	8/30	8
5.45					
6.15	5	4	3	12/30	12
6.45					
7.15	2	3	4	9/30	9
7.45					
8.15	3	3	4	10/30	10
8.45					
9.15	2	3	3	8/30	8
9.45					
10.15	2	2	3	7/30	7
10.45					
11.15	2	2	2	6/30	6
11.45					
12.15	1	2	2	5/30	5
12.45					
13.15	2	2	3	7/30	7
13.45					
14.15	14	16	18	48/30	48
14.45					
15.15	24	26		50/20	75
15.35					
16.15	28	22/8		50/18	83.3
16.33					
17.15	21	29		50/20	75
17.35					
18.15	37	13/4		50/14	107
18.29					
19.15	35	15/6		50/16	93.8
19.31					
20.15	20	30		50/20	75
20.35