新宿区地盤資料

調査整理番号　110-007

所在地　東京都新宿区百人町二丁目１７－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
27.40 8.40
27.90 0.50
32.26 4.36
シルト質砂
黄褐灰
砂質シルト
黄茶灰
シルト質砂
黄茶灰
10 12 15 / 30 37
20.45
21.15
14 14 16 44 / 30 44
21.45
22.15
15 19 16 / 9 50 / 29 51.7
22.44
23.15
19 31 / 8 50 / 18 83.3
23.33
24.15
14 16 17 47 / 30 47
24.45
25.15
10 18 22 / 8 50 / 28 53.6
25.43
26.15
6 8 10 24 / 30 24
26.45
27.15
17 29 4 / 4 50 / 24 62.5
27.39
28.15
25 25 / 6 50 / 16 93.8
28.31
29.15
35 15 / 4 50 / 14 107
29.29
30.15
36 14 / 3 50 / 13 115
30.28
31.15
27 23 / 6 50 / 16 93.8
31.31
32.15
43 7 / 1 50 / 11 136
32.26