新宿区地盤資料

調査整理番号　113-024

所在地　東京都新宿区大久保一丁目３－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.40	1.40		表土	暗茶褐	
	4.70	3.30		ローム	茶灰	4.10
	5.80	1.10		凝灰質粘土	茶灰黄	
	7.30	1.50		粘土	黄灰茶	
	9.90	2.60		粘土	白灰黄	
	11.20	1.30		砂質粘土	緑灰青	
	12.70	1.50		砂礫	暗黄灰	
	16.10	3.40		細砂	青灰	
				砂礫	緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	3/32			3/32	2.8
1.32					
2.00	3/30			3/30	3
2.30					
3.00	4/34			4/34	3.5
3.34					
4.00	3/35			3/35	2.6
4.35					
5.00	2/33			2/33	1.8
5.33					
6.00	1/30			1/30	1
6.30					
7.00	2/34			2/34	1.8
7.34					
8.00	2/32			2/32	1.9
8.32					
9.00	2/30			2/30	2
9.30					
10.00	14/30			14/30	14
10.30					
11.00	20/30			20/30	20
11.30					
12.00	40/30			40/30	40
12.30					
13.00	31/30			31/30	31
13.30					
14.00	30/30			30/30	30
14.30					
15.00	34/30			34/30	34
15.30					
16.00	50/19			50/19	78.9
16.19					
17.00	50/12			50/12	125
17.12					
18.00	50/14			50/14	107
18.14					
19.00	50/15			50/15	100
19.15					
20.00	50/17			50/17	88.2
20.17					
21.00	50/15			50/15	100

N値～深度図




21
22
23
23.14
7.04
20.17
21.00
21.15
22.00
22.13
23.00
23.14
50 / 15
50 / 13
50 / 14
50 / 15
50 / 13
50 / 14
100
115
107