新宿区地盤資料

調査整理番号　114-013

所在地　東京都新宿区大久保二丁目２９－３７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.20	0.20		盛土	暗茶褐
	0.45	0.25		有機質ローム	暗茶褐
	4.40	3.95		ローム	茶褐
	5.35	0.95		凝灰質粘土	黄褐
	7.70	2.35		有機質粘土	暗茶
	9.10	1.40		砂礫	暗灰
	10.20	1.10		シルト	暗灰
	11.60	1.40		砂混りシルト	暗灰
	15.10	3.50		シルト	暗灰
	16.05	0.95		砂混りシルト	暗灰
	17.30	1.25		細砂	暗灰
	19.00	1.70		砂礫	暗灰
	21.29	2.29		微細砂	暗灰

孔内水位／測定月日：2.70

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
0.85	2	2	2	6/30	6
2.15	1	1	1	3/30	3
4.15	1	1	1	3/30	3
5.15	1/15	1/15		2/30	2
6.15	1	1	2/14	4/34	3.5
7.15	1	2	2	5/30	5
8.15	50/6			50/6	250
9.15	4	4	5	13/30	13
10.15	6	7	7	20/30	20
11.15	5	6	7	18/30	18
12.15	4	5	6	15/30	15
13.15	5	5	6	16/30	16
14.15	4	5	6	15/30	15
15.15	5	7	8	20/30	20
16.15	16	22	12/2	50/22	68.2
17.15	50/7			50/7	214
18.15	50/6			50/6	250
19.15	10	19	21/9	50/29	51.7
20.15	15	20	15/4	50/24	62.5
21.15	32	18/4		50/14	107

N値～深度図




21
21.29
2.29
20.39
21.15
21.29
15
32
20
18
/
4
4
24
50
/
14
62.5
107