新宿区地盤資料

調査整理番号　114-027

所在地　東京都新宿区大久保二丁目１３－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.65	0.65		埋土	茶暗褐色
	2.70	2.05		ローム	茶褐色
	4.50	1.80		ローム	茶褐色
	5.85	1.35		ローム	茶褐色
	6.90	1.05		粘土質ローム	淡茶褐色
	7.85	0.95		粘土	乳褐色
	9.25	1.40		粘土	乳黄灰褐色
	10.10	0.85		粘土混り砂レキ	暗茶褐色
	10.40	0.30		レキ混り粘土質細砂	暗茶褐色
	12.95	2.55		粘土混り砂レキ	暗黄褐灰色
	13.40	0.45		シルト質粘土	暗青灰色
	15.30	1.90		シルト混り細砂	暗青灰色
	18.90	3.60		シルト	暗青灰色
	20.20	1.30		シルト混り微細砂	暗青灰色

孔内水位／測定月日：10/25 8.21

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/8	2/12	3	6/30	6
1.45					
2.15	1	1	2/16	4/36	3.3
2.51					
3.15	1/15	1/9	1/9	3/33	2.7
3.48					
4.15	1/13	1	1/9	3/32	2.8
4.47					
5.15	1/8	2/14	2/11	5/33	4.5
5.48					
6.15	1/18	1/14		2/32	1.9
6.47					
7.15	1/19	1/12		2/31	1.9
7.46					
8.15	モンケン自沈			0/35	
8.50					
9.15	4	11	14	29/30	29
9.45					
10.15	2/9	3/11	9	14/30	14
10.45					
11.15	11	16	20	47/30	47
11.45					
12.15	17	18	22	57/30	57
12.45					
13.15	1	2/12	2	5/32	4.7
13.47					
14.15	7	9	9	25/30	25
14.45					
15.15	10	7	7	24/30	24
15.45					
16.15	4	4	5	13/30	13
16.45					
17.15	4	5	6	15/30	15
17.45					
18.15	5	6	6	17/30	17
18.45					
19.15	7	13	26	46/30	46
19.45					
20.15	47	13/1		60/11	164
20.26					
21.15	34	26/5		60/15	120

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.85
2.65
23.95
1.10
27.70
3.75
29.00
1.30
30.23
1.23
砂レキ
粘土質シルト
砂レキ
砂レキ
微細砂
暗灰色
暗青灰色
暗黄褐色
黄暗灰色
暗青緑色
20.26
21.15
21.30
22.15
22.32
23.15
23.45
24.15
24.17
25.15
25.22
26.15
26.28
27.15
27.26
28.15
28.30
29.15
29.25
30.15
30.23
34
26/5
60/15
28
32/7
60/17
5
6
7
18/30
60/2
60/2
60/7
60/7
45
15/3
60/13
50
10/1
60/11
32
28/5
60/15
80
80/10
80/8
80/8
120
106
18
900
257
138
164
120
240
300