新宿区地盤資料

調査整理番号　118-015

所在地　東京都新宿区西早稲田二丁目１７－２９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.30	0.30		埋土		
1	1.70	1.40		ローム	黒灰色	
2	2.60	0.90		ローム	茶褐色	2.80
3	3.90	1.30		粘土	黄褐色	
4	5.10	1.20		砂礫	黄灰色	
	5.50	0.40		粘土質細砂	黄褐色	
6	6.10	0.60		細砂	茶褐色	
	6.70	0.60		シルト質細砂	暗灰色	
7						
8				砂質シルト	暗灰色	
9						
10	10.10	3.40				
11	11.30	1.20		細砂	暗灰色	
12						
13						
14				砂礫	暗灰色	
15						
16	16.13	4.83				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/20	1/20		2/40	1.5
1.40					
2.00	1	1	1	3/30	3
2.30					
3.00	1/20	1/15		2/35	1.7
3.35					
4.00	6	7	8	21/30	21
4.30					
5.00	2	1	1	4/30	4
5.30					
6.00	4	3	2	9/30	9
6.30					
7.00	5	6	7	18/30	18
7.30					
8.00	7	8	8	23/30	23
8.30					
9.00	8	8	9	25/30	25
9.30					
10.00	11	15	18	44/30	44
10.30					
11.00	18	20	12/6	50/26	57.7
11.26					
12.00	33	17/4		50/14	107
12.14					
13.00	50/7			50/7	214
13.07					
14.00	50			50/10	150
14.10					
15.00	38	12/2		50/12	125
15.12					
16.00	36	14/3		50/13	115
16.13