新宿区地盤資料

調査整理番号　118-082

所在地　東京都新宿区西早稲田二丁目９－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				空洞		
	1.60	1.60				
	4.60	3.00		ローム	茶褐	7/7 4.30
	5.40	0.80		凝灰質粘土	暗茶褐	
	10.20	4.80		砂礫	茶褐	
	10.70	0.50		粘土混じり細砂	黄褐	
	12.60	1.90		微細砂	暗灰	
	14.00	1.40		貝殻混じりシルト	暗灰	
	15.80	1.80		硬質シルト	暗灰	
	17.90	2.10		固結シルト	暗灰	
	18.70	0.80		細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
2.15	1	2	2	5/30	5
3.15	1	1	2	4/30	4
4.15	1	1	2/13	4/33	3.6
5.15	1	1	3	5/30	5
6.15	8	10	13	31/30	31
7.15	10	10	10	30/30	30
8.15	10	11	11	32/30	32
9.15	14	20	16/7	50/27	55.6
10.15	15	21	14/6	50/26	57.7
11.15	7	8	9	24/30	24
12.15	8	8	9	25/30	25
13.15	5	8	8	21/30	21
14.15	8	10	13	31/30	31
15.15	10	9	12	31/30	31
16.15	14	16	18	48/30	48
17.15	15	15	19	49/30	49
18.15	20	30/5		50/15	100
19.15	9	10	13	32/30	32
20.15	10	10	14	34/30	34
21.15				31/	




21
22
23
24
25
26
27
28
29
24.50
5.80
25.70
1.20
28.50
2.80
硬質シルト
細砂
固結粘土
暗灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.31
26.15
26.43
27.15
27.30
28.15
28.35
29.15
29.31
10 10 14 / 30 34
9 9 13 31 / 30 31
10 11 15 36 / 30 36
7 9 13 29 / 30 29
10 10 17 37 / 30 37
20 30 / 6 50 / 16 93.8
15 13 22 / 8 50 / 28 53.6
20 30 / 5 50 / 15 100
20 30 50 / 20 75
24 26 / 6 50 / 16 93.8