新宿区地盤資料

調査整理番号　119-037

所在地　東京都新宿区西早稲田三丁目１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		盛土	暗茶褐	
1	1.10	0.70		旧表土	暗褐	
2				ローム	黄茶褐	
3						
4						
5						9/14 5.70
	5.80	4.70				
6				粘土混じり砂礫	黄褐灰	
7						
	7.80	2.00				
8				砂礫	黄褐灰	
9						
	9.95	2.15				
10				固結シルト	黄褐／暗青灰	
11						
12	12.05	2.10				
	12.40	0.35		シルト混じり細砂	暗灰	
13				貝殻混じりシルト	青灰	
14	14.10	1.70				
15				固結シルト	青灰	
16						
17	17.20	3.10				
	17.70	0.50		細砂	暗灰	
18				固結シルト	青灰	
19						
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/20	1/14		2/34	1.8
1.49					
2.15	1/18	1	1/7	3/35	2.6
2.50					
3.15	1/21	1/14		2/35	1.7
3.50					
4.15	1/18	1	1/6	3/34	2.6
4.49					
5.15	1/14	1/18		2/32	1.9
5.47					
6.15	5	7	3	15/30	15
6.45					
7.15	10	9	5	24/30	24
7.45					
8.15	14	26	10/2	50/22	68.2
8.37					
9.15	32	18/4		50/14	107
9.29					
10.15	35	15/3		50/13	115
10.28					
11.15	18	20	12/3	50/23	65.2
11.38					
12.15	6	8	10	24/30	24
12.45					
13.15	7	7	8	22/30	22
13.45					
14.15	8	10	16	34/30	34
14.45					
15.15	8	9	14	31/30	31
15.45					
16.15	8	10	15	33/30	33
16.45					
17.15	32	18/5		50/15	100
17.30					
18.15	10	19	21	50/30	50
18.45					
19.15	11	20	19/9	50/29	51.7
19.44					
20.15	9	19	22	50/30	50
20.45					
21.15				50/	

N値～深度図




21
22
22.44
4.74
20.45
21.15
21.45
22.15
22.44
9
19
22
/
30
50
15
17
18
50
/
30
50
11
18
21
/
9
50
/
29
51.7