新宿区地盤資料

調査整理番号　119-084

所在地　東京都新宿区西早稲田三丁目２７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.00	1.00		表土	暗褐	
	5.80	4.80		ローム	茶褐	11/24 3.50
	6.30	0.50		粘土混じり砂礫	黄褐	
	8.70	2.40		細砂	暗黄茶褐	
	10.70	2.00		硬質粘土混じり細砂	黄褐	
	14.70	4.00		礫混じり細砂	暗黄灰～暗黄褐	
	16.60	1.90		微細砂	黄褐	
				固結シルト混じり細砂	緑青灰～暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	3	3	8/30	8
2.15	2	2	3	7/30	7
3.15	1	1	2	4/30	4
4.15	1	1	1	3/30	3
5.15	1	1	2	4/30	4
6.15	10	13	12	35/30	35
7.15	5	3	3	11/30	11
8.15	3	1	1	5/30	5
9.15	7	5	5	17/30	17
10.15	5	6	7	18/30	18
11.15	13	13	10	36/30	36
12.15	10	16	12	38/30	38
13.15	12	10	9	31/30	31
14.15	11	15	11	37/30	37
15.15	6	5	5	16/30	16
16.15	5	7	7	19/30	19
17.15	20	30/8		50/18	83.3
18.15	18	22	10/2	50/22	68.2
19.15	17	28	5/2	50/22	68.2
20.15	24	26		50/20	75
21.15			12/	50/	




21
22
22.25
5.65
20.35
21.15
21.39
22.15
22.25
24
16
50
26
22
12
/
4
20
50
/
24
50
/
10
75
62.5
150