新宿区地盤資料

調査整理番号　122-001

所在地　東京都新宿区高田馬場三丁目２３－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		埋土	暗褐	
1	1.60	1.00		表土	黒褐	
2				ローム	茶褐	4/19 3.70
3	4.00	2.40				
4	4.80	0.80		凝灰質粘土	黄茶灰	
5	5.60	0.80		砂質粘土	黄茶灰	
6	6.35	0.75		粘土混り砂礫	黄褐灰	
	6.90	0.55		礫混り粘土	黄褐	
7	7.40	0.50		礫混り中砂	暗黄褐	
8	8.90	1.50		砂礫	暗褐灰	
9	9.70	0.80		シルト混り微細砂	暗黄灰	
10	10.80	1.10		シルト質微細砂	暗黄灰	
11						
12				細砂	暗黄灰	
13						
14	14.00	3.20				
				中砂	暗黄灰	
15	15.40	1.40				
16				固結シルト	暗青灰	
	16.45	1.05				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/14	1/15	3/44	2.0
1.59					
2.15	1	2	2	5/30	5
2.45					
3.15	1/15	1/16		2/31	1.9
3.46					
4.15	1/16	1/17		2/33	1.8
4.48					
5.15	1/14	1/6	4	6/30	6
5.45					
6.15	7	5	4	16/30	16
6.45					
7.15	4	6	25	35/30	35
7.45					
8.15	7	5	7	19/30	19
8.45					
9.15	2	2	2	6/30	6
9.45					
10.15	1	2	3	6/30	6
10.45					
11.15	12	18	20/5	50/25	60
11.40					
12.15	25	25/8		50/18	83.3
12.33					
13.15	30	20/3		50/13	115
13.28					
14.15	40	10/2		50/12	125
14.27					
15.15	30	20/4		50/14	107
15.29					
16.15	14	18	18	50/30	50
16.45					

N値～深度図