新宿区地盤資料

調査整理番号　123-053

所在地　東京都新宿区高田馬場四丁目１１－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.50	1.50		盛土	茶褐	
	4.40	2.90		ローム	茶褐	
	5.70	1.30		粘土混り砂礫	茶褐灰	
	6.70	1.00		礫混り砂	茶褐灰	
	7.00	0.30		砂礫	茶褐灰	7.30
	7.90	0.90		礫混り砂	暗褐灰	
	8.70	0.80		粘土混り砂礫	茶褐灰	
	10.00	1.30		砂礫	茶褐灰	
	10.70	0.70		礫混り砂	暗褐灰	
	13.50	2.80		砂礫	茶褐灰	
	16.30	2.80		細砂	暗褐灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				4/30	
1.45	1	1	2		4
2.15				4/30	
2.45	1	1	2		4
3.15	1/15	1/15		2/30	2
3.45					
4.15				7/30	
4.45	1	2	4		7
5.15				17/30	
5.45	6	5	6		17
6.15				15/30	
6.45	6	5	4		15
7.15				7/30	
7.45	2	2	3		7
8.15				16/30	
8.45	4	6	6		16
9.15				30/30	
9.45	10	10	10		30
10.15				19/30	
10.45	6	6	7		19
11.15			16/5	50/25	
11.40	14	20			60
12.15			10/4	50/24	
12.39	19	21			62.5
13.15			20/9	50/29	
13.44	12	18			51.7
14.15			17/5	50/25	
14.40	13	20			60
15.15			19/7	50/27	
15.42	13	18			55.6
16.10				50/20	
16.30	22	28			75