新宿区地盤資料

調査整理番号　125-049

所在地　東京都新宿区下落合二丁目１８－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		表土	暗褐	
	6.50	5.70		ローム	黄褐	4.80
	7.15	0.65		粘土ローム	淡黄褐	
	8.55	1.40		凝灰質粘土	乳灰	
	9.65	1.10		粘土	青灰	
	14.10	4.45		砂礫	淡褐灰	
	18.85	4.75		粘土	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	5/30			5/30	5
1.45					
2.15	5/30			5/30	5
2.45					
3.15	3/30			3/30	3
3.45					
4.15	3/30			3/30	3
4.45					
5.15	5/30			5/30	5
5.45					
6.15	3/30			3/30	3
6.45					
7.15	2/30			2/30	2
7.45					
8.15	3/30			3/30	3
8.45					
9.15	6/30			6/30	6
9.45					
10.15	50/16			50/16	93.8
10.31					
11.15	50/22			50/22	68.2
11.37					
12.15	50			50/10	150
12.25					
13.15	50/14			50/14	107
13.29					
14.15	43/30			43/30	43
14.45					
15.15	14/30			14/30	14
15.45					
16.15	13/30			13/30	13
16.45					
17.15	13/30			13/30	13
17.45					
18.15	16/30			16/30	16
18.45					
19.15	50			50/10	150
19.25					
20.15	50/20			50/20	75
20.35					
21.15	50/15			50/15	100

N値～深度図




21
22
23
24
25
25.15
6.30
砂礫
青灰
20.35
21.15
21.30
22.15
22.29
23.15
23.32
24.15
24.31
25.15
25.30
20
50 / 15
50 / 14
50 / 17
50 / 16
50 / 15
20
50 / 15
50 / 14
50 / 17
50 / 16
50 / 15
75
100
107
88.2
93.8
100