新宿区地盤資料

調査整理番号　126-094

所在地　東京都新宿区下落合三丁目２１－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		盛土	茶褐灰	
	5.75	5.15		ローム	茶褐灰～淡黄灰	3/2 3.80
	7.50	1.75		凝灰質粘土	黄褐乳	
	9.70	2.20		粘土	緑青灰／淡灰白	
	10.00	0.30		固結粘土	淡緑灰	
	10.70	0.70		粘土	淡緑灰	
	13.30	2.60		粘土質シルト	暗灰	
	13.60	0.30		シルト質微粒砂	暗灰	
	15.45	1.85		砂質シルト	淡灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
0.65	1	2/11	2	5/31	4.8
0.95	2	2	3/11	7/31	6.8
1.45	2/11	2	1	5/31	4.8
1.95	2/15	3/16		5/31	4.8
2.46					
3.15	1	2/11	2	5/31	4.8
3.46					
4.15	2/11	1	2	5/31	4.8
4.46					
5.15	2/11	2	2	6/31	5.8
5.46					
6.15	1/35			1/35	0.9
6.50					
7.15	1/20	1/13		2/33	1.8
7.48					
8.15	3	3	5/11	11/31	10.6
8.46					
9.15	3	3	4/11	10/31	9.7
9.46					
10.15	5	5	6	16/30	16
10.45					
11.15	1	1	2/12	4/32	3.8
11.47					
12.15	2/12	1	2	5/32	4.7
12.47					
13.15	2	2	3	7/30	7
13.45					
14.15	3	4	5	12/30	12
14.45					
15.15	3	3	4	10/30	10
15.45					

N値～深度図