新宿区地盤資料

調査整理番号　136-019

所在地　東京都新宿区西落合二丁目１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	4.40	4.40		埋土	暗褐	5/30 1.86
	6.00	1.60		粘土質砂礫	暗灰	
	6.90	0.90		粘土混じり砂礫	暗青緑	
	10.60	3.70		砂混じりシルト	暗灰	
	11.70	1.10		粘土	暗緑灰	
	12.80	1.10		砂質粘土	暗灰	
	17.80	5.00		砂礫	黄褐	
	18.90	1.10		砂混じり固結粘土	暗黄褐	
	19.50	0.60		細砂	暗黄褐	
	20.90	1.40		砂混じり固結粘土	暗黄褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	4	6/30	6
2.15	1	2	2	5/30	5
2.45	50/1			50/1	1500
4.15	50/1			50/1	1500
5.15	5	9	5	19/30	19
6.15	7	9	11	27/30	27
7.15	3/11	3	3	9/31	8.7
8.15	2	2	2	6/30	6
9.15	1	1	2/12	4/32	3.8
10.15	2	2	2	6/30	6
11.15	1	1	2	4/30	4
12.15	3	3	4	10/30	10
13.15	18	20	12/3	50/23	65.2
14.15	33	17/8		50/18	83.3
15.15	23	27/7		50/17	88.2
16.15	20	30		50/20	75
17.15	50			50/10	150
18.15	10	17	23/8	50/28	53.6
19.15	17	33		50/20	75
20.15	18	20	12/4	50/24	62.5
21.15			16/	50/	




砂混じり固結粘土
暗黄褐
20.90
1.40
21
固結粘土質細砂
暗黄褐
22
22.38
1.48
18
20
4
24
62.5
20.39
21.15
16
/
3
50
/
23
12
22
65.2
21.38
22.15
11
/
3
50
/
23
11
28
65.2
22.38