新宿区地盤資料

調査整理番号　138-013

所在地　東京都新宿区西落合四丁目１２－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		表土	暗褐	
	6.60	5.80		ローム	黄褐	3.20
	8.70	2.10		腐植土混り粘土	暗褐	
	9.40	0.70		浮石	白	
	12.60	3.20		砂レキ	暗青灰	
	13.90	1.30		粘土混り砂レキ	淡黄褐	
	15.45	1.55		レキ混粗砂	淡黄褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	7/31			7/31	6.8
1.46					
2.15	5/31			5/31	4.8
2.46					
3.15	4/31			4/31	3.9
3.46					
4.15	5/31			5/31	4.8
4.46					
5.15	6/31			6/31	5.8
5.46					
6.15	6/31			6/31	5.8
6.46					
7.15	3/31			3/31	2.9
7.46					
8.15	4/32			4/32	3.8
8.47					
9.15	10/31			10/31	9.7
9.46					
10.15	50			50/10	150
10.25					
11.15	50/11			50/11	136
11.26					
12.15	50/13			50/13	115
12.28					
13.15	39/30			39/30	39
13.45					
14.15	30/30			30/30	30
14.45					
15.15	26/30			26/30	26
15.45					

N値～深度図