新宿区地盤資料

調査整理番号　138-020

所在地　東京都新宿区西落合四丁目１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.90	0.90		埋土	暗茶褐
	2.20	1.30		シルト	暗褐
	3.70	1.50		腐植土	黒灰
	4.50	0.80		粘土	暗灰褐
	5.40	0.90		粘土	灰褐
	6.40	1.00		砂混り粘土	青灰
	7.40	1.00		細砂	青灰
	12.90	5.50		砂礫	暗青灰
	14.60	1.70		粘土	暗青灰
	16.70	2.10		粘土	暗灰
	18.40	1.70		細砂	暗青灰
	20.30	1.90		礫混り中砂	暗青灰

孔内水位／測定月日：2.66

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/20	1/20		2/40	1.5
1.40					
2.00	1/35			1/35	0.9
2.35					
3.00	1/45			1/45	0.7
3.45					
4.00	1/15	1/15		2/30	2
4.30					
5.00	1	2	2	5/30	5
5.30					
6.00	3	3	4	10/30	10
6.30					
7.00	4	6	8	18/30	18
7.30					
8.00	12	10	16	38/30	38
8.30					
9.00	11	15	19	45/30	45
9.30					
10.00	12	15	13	40/30	40
10.30					
11.00	10	13	16	39/30	39
11.30					
12.00	13	17	18	48/30	48
12.30					
13.00	1	1	2	4/30	4
13.30					
14.00	1	1	1	3/30	3
14.30					
15.00	3	4	4	11/30	11
15.30					
16.00	3	4	5	12/30	12
16.30					
17.00	15	17	18/8	50/28	53.6
17.28					
18.00	14	16	20	50/30	50
18.30					
19.00	15	12	18	45/30	45
19.30					
20.00	13	15	15	43/30	43
20.30