新宿区地盤資料

調査整理番号　142-035

所在地　東京都新宿区北新宿二丁目１１－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		表土	黒茶褐	
	0.80	0.20		ローム	黒茶褐	
1	1.70	0.90		ローム	茶褐	
2	2.30	0.60		粘土質ローム	茶褐	
	2.90	0.60		粘土	乳黄褐	
3	4.65	1.75		粘土混じり砂礫	黄灰褐	4.70
5	5.50	0.85		粘土質微粒砂	黄灰	
6	7.55	2.05		粘土混じり砂礫	黄褐	
8	8.20	0.65		細砂	黄灰褐	
	8.60	0.40		砂礫	暗青緑	
9	11.90	3.30		微粒砂	暗青緑	
12	12.50	0.60		微粒砂	暗黄褐	
13	14.00	1.50		微粒砂	黄青灰	
14	14.60	0.60		粘土質微粒砂	暗灰褐	
	14.95	0.35		微粒砂	青灰	
15	15.35	0.40		微粒砂	暗青緑	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3/30			3/30	3
1.45					
2.15	0.7/30			0.7/30	0.7
2.45					
3.15	20/30			20/30	20
3.45					
4.15	17/30			17/30	17
4.45					
5.15	6/30			6/30	6
5.45					
6.15	75/30			75/30	75
6.45					
7.15	79/30			79/30	79
7.45					
8.15	34/30			34/30	34
8.45					
9.15	36/30			36/30	36
9.45					
10.15	31/30			31/30	31
10.45					
11.15	35/30			35/30	35
11.45					
12.15	63/30			63/30	63
12.45					
13.15	67/30			67/30	67
13.45					
14.15	83/30			83/30	83
14.45					
15.05	111/30			111/30	111
15.35					

N値～深度図