新宿区地盤資料

調査整理番号　149-053

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.50	1.50		埋土	暗褐色	10/22 1.60
	2.85	1.35		凝灰質粘土	褐灰色	
	3.60	0.75		砂混じり粘土	暗灰色	
	4.70	1.10		砂礫	暗灰色	
	8.00	3.30		シルト混じり微細砂	暗灰色	
	8.60	0.60		微細砂	暗灰色	
	11.80	3.20		細砂	暗灰色	
	13.10	1.30		砂混じりシルト	暗灰色	
	14.10	1.00		シルト混じり微細砂	暗灰色	
	17.80	3.70		粘土混じり砂礫	暗灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/15		2/30	2
2.15	1/30			1/30	1
3.15	3	5	6	14/30	14
4.15	27	23	10/5	60/25	72
5.15	2	2	3	7/30	7
6.15	3	3	3	9/30	9
7.15	4	4	3	11/30	11
8.15	5	6	11	22/30	22
9.15	10	15	20	45/30	45
10.15	14	19	20	53/30	53
11.15	8	15	15	38/30	38
12.15	2	2	3	7/30	7
13.15	5	5	5	15/30	15
14.15	10	17	27	54/30	54
15.15	10	10	10	30/30	30
16.15	10	6	10	26/30	26
17.15	6	10	10	26/30	26
18.15	7	7	7	21/30	21
19.15	8	8	7	23/30	23
20.15	7	8	10	25/30	25
21.15				30/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
25.50 7.70
30.60 5.10
32.70 2.10
33.25 0.55
硬質粘土
暗灰色
細砂
暗灰色
礫混じり中砂
暗灰色
硬質粘土
暗灰色
7 8 10 / 30 25
20.45
21.15
10 10 10 30 / 30 30
21.45
22.15
14 16 19 49 / 30 49
22.45
23.15
15 17 18 50 / 30 50
23.45
24.15
19 31 10 / 6 60 / 26 69.2
24.41
25.15
15 20 15 50 / 30 50
25.45
26.15
21 28 11 / 2 60 / 22 81.8
26.37
27.15
15 16 16 47 / 30 47
27.45
28.15
35 25 60 / 20 90
28.35
29.15
30 30 60 / 20 90
29.35
30.15
25 35 / 8 60 / 18 100
30.33
31.15
25 35 / 6 60 / 16 113
31.31
32.15
30 30 60 / 20 90
32.35
33.15
60 60 / 10 180
33.25