新宿区地盤資料

調査整理番号　104-057

所在地　東京都新宿区余丁町８－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.60 6.80
21.80 1.20
24.80 3.00
25.90 1.10
26.70 0.80
27.15 0.45
28.10 0.95
33.27 5.17
貝殻片混じり細砂
暗灰
砂混じりシルト
暗灰
シルト混じり細砂
暗灰
シルト
暗灰
シルト混じり細砂
暗灰
礫混じり細砂
暗褐灰
砂礫
暗褐灰
20.45
21.15
21.29
22.15
22.48
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.33
28.15
28.25
29.15
29.27
30.15
30.25
31.15
31.23
32.15
32.23
33.15
33.27
9 6 9 / 30 24
34 16/4 50/14 107
2/16 1/4 3/13 6/33 5.5
2/12 3 3/8 8/30 8
4 5 10 19/30 19
7 10 13 30/30 30
5 5 7 17/30 17
15 35/8 50/18 83.3
50 50/10 150
42 8/2 50/12 125
50 50/10 150
50/8 50/8 188
50/8 50/8 188
40 10/2 50/12 125